

## Ремонт гидравлических тележек Tisel



Количество:

### Характеристики

#### Описание

Предлагаем запасные части и ремонт гидравлических тележек Tisel (Тисел)

Тележка гидравлическая TISEL (Тисел)

Модель	Грузоподъемность (кг)	Длина вил (мм)	Ширина вил (мм)	Высота подъема вил (мм)	Количество колес/роликов (шт.)
TISEL T20 / T20GAL / T20 S / T20 SP / T20-15 / T20-18 / T20-20 / TZ20	2 000	1150 — 2000	540	200	2/4
TISEL T25 / T25-08 / T25-09 / T25 — 10 / T25-13	2 500	800 — 1300	540	200	2/4
TISEL T30 / T35	3 000 / 3 500	1150	540	200	2/4
TISEL T10 LOW35 / TX10	1 000	1150	540	90 / 800	2/4
TISEL T15 LOW51 / TX15	1 500	1150	540	165 / 800	2/4
TISEL T20W685 / T20W850	2 000	1150	685 / 850	200	2/4

Стоимость ремонта и запасных частей для гидравлической тележки Tisel (Тисел) включает в себя:

1. Доставку тележки (тележек) Tisel в стационарный ремонт или выезд на место

- эксплуатации (в случае необходимости ремонта более 5 единиц одновременно)
2. Диагностика и оценка целесообразности (рентабельности) проведения ремонта тележки Tisel
  3. Подбор запасных частей необходимых для ремонта гидравлической тележки Tisel
  4. Согласование стоимости и сроков проведения ремонта тележки Tisel с заказчиком
  5. Непосредственно ремонт тележки Tisel (Тисел) после утверждения заказчиком
  6. Тестовые испытания и проверка работоспособности контрольными грузами, устранение выявленных недочетов
  7. Возврат гидравлической тележки после ремонта заказчику с выдачей полного пакета документов
  8. Гарантия на выполненные работы 60 (шестьдесят) календарных дней с даты передачи тележки Tisel заказчику

#### Ремонт гидравлических тележек Tisel (Тисел)

Виды ремонтных работ	Цена за операцию от *
Замена масла, промывка гидроузла рохли	500 руб.
Замена ремкомплекта гидроблока рохли	1 500 руб.
Смазка узлов рохли	400 руб.
Замена ведущих колес рохли (комплект)	1 250 руб.
Замена опорных роликов рохли (комплект)	1 250 руб.
Замена пружины гидроузла рохли	300 руб.
Замена клапанов гидроузла рохли	400 руб.

\* Стоимость ремонта гидравлической тележки Tisel (Тисел) может варьироваться в зависимости от комплектации тележки.

#### Запасные части для гидравлических тележек Tisel (Тисел)

Наименование запчастей	Цена от за шт. *
Ремкомплект гидроузла рохли	1 300 руб.
Масло гидравлическое (1 л.)	350 руб.
Смазка консистентная (400 мл)	1 200 руб.
Колесо (ведущее) опорное рохли (ступица — алюминий; контактный слой — резина)	1 250 руб.
Колесо (ролик) малое грузовое рохли (полиуретан) 80x70	650 руб.
Пружина гидроузла рохли	550 руб.
Клапан перепускной гидроузла Рохли	700 руб.

\* Цена на запасные части для гидравлической тележки Tisel (Тисел) может варьироваться в зависимости от комплектации тележки.

#### Ремонт гидравлических тележек TISEL

Гидравлическая тележка является самым популярным оборудованием на торговых точках, небольших складах, в транспортных компаниях. Она не обладает сложными механизмами или чувствительными микросхемами, но зато с ее помощью можно легко перемещать грузы с различным весом на небольшие расстояния. Несмотря на отсутствие дополнительных функций и электроцепей, постоянная эксплуатация рохли приводит к износу ее трущихся частей. Компания SkyGroup осуществляет диагностику и **ремонт гидравлических тележек TISEL**.

Основные неисправности и способы их устранения

Постоянно обновляющийся модельный ряд и появление более усовершенствованных систем гарантирует их длительную работу. Как правило, механизмы выходят из строя по следующим причинам:

- Выработка ресурса на роликах;
- Неправильная эксплуатация;
- Превышение допустимого веса груза;
- Захват поддонов не на всю длину вилок;
- Попадание твердых предметов между частями движущихся элементов, что приводит к заклиниванию деталей ходовой;
- Механические поломки;
- Множественные циклы накачивания гидропривода;
- Отсутствие смазки.

Как и любое другое оборудование, гидравлическая тележка нуждается в периодическом осмотре и обслуживании. Своевременная замена гидромасла, смазочных материалов и других комплектующих позволяет значительно увеличить срок службы транспортировщика. Важно помнить о том, что самостоятельная попытка устранения неисправностей может усугубить ситуацию и привести к необратимым последствиям.

Для удобства заказчика наша компания предоставляет выездную бригаду, укомплектованную диагностическим оборудованием, необходимыми запчастями. С ее помощью ремонт любого уровня сложности проводится непосредственно на объекте клиента. Таким способом можно восстановить различное складское оборудование в течение нескольких часов без длительного простоя, не нарушая привычный режим работы предприятия.

Наши опытные специалисты обладают глубокими знаниями гидравлических систем, поэтому проводят **ремонт гидравлических тележек TISEL** с гарантией 60 дней на выполненные работы. Оформить заявку на выезд ремонтной бригады можно через специальную форму на сайте компании. Там же есть возможность заказа обратного звонка. В удобное время по вашему адресу подъедут сервисные инженеры, которые быстро и качественно устранят все неполадки.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



## АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

## ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



**SG Sky-Group**  
Все для склада  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА  
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

[www.skyg.ru](http://www.skyg.ru)  
8 (495) 221-11-63  
8 (800) 500-41-28  
[info@skyg.ru](mailto:info@skyg.ru)