

Ремонт гидравлических тележек Warun



Количество:

Характеристики

Описание

Предлагаем запасные части и ремонт гидравлических тележек WARUN (Варан)

Тележка гидравлическая WARUN (Варан)

Модель	Грузоподъемность (кг)	Длина вил (мм)	Ширина вил (мм)	Высота подъема вил (мм)	Количество колес/роликов (шт.)
WARUN Optima / WARUN Profi	2 500	1150	540	200	2/4
WARUN HT / HT-C / HT-X / HT-LP/ HT-G / HT-V	1 000 — 3 000	1150	540	200	2/4
WARUN HT-L	1 000	1170	540	800	2/4

Стоимость ремонта и запасных частей

для гидравлической тележки WARUN (Варан) включает в себя:

1. Доставку тележки (тележек) WARUN в стационарный ремонт или выезд на место эксплуатации (в случае необходимости ремонта более 5 единиц одновременно)
2. Диагностика и оценка целесообразности (рентабельности) проведения ремонта тележки Варан
3. Подбор запасных частей необходимых для ремонта гидравлической тележки WARUN
4. Согласование стоимости и сроков проведение ремонта тележки WARUN с заказчиком
5. Непосредственно ремонт тележки WARUN (Варан) после утверждения заказчиком
6. Тестовые испытания и проверка работоспособности контрольными грузами, устранение выявленных недочетов
7. Возврат гидравлической тележки после ремонта заказчику с выдачей полного пакета документов
8. Гарантия на выполненные работы 60 (шестьдесят) календарных дней с даты передачи тележки WARUN заказчику

Ремонт гидравлических тележек WARUN (Варан)

Виды ремонтных работ	Цена за операцию от *
Замена масла, промывка гидроузла рохли	500 руб.
Замена ремкомплекта гидроблока рохли	1 500 руб.
Смазка узлов рохли	400 руб.
Замена ведущих колес рохли (комплект)	1 250 руб.
Замена опорных роликов рохли (комплект)	1 250 руб.
Замена пружины гидроузла рохли	300 руб.
Замена клапанов гидроузла рохли	400 руб.

* Стоимость ремонта гидравлической тележки WARUN (Варан) может варьироваться в зависимости от комплектации тележки.

Запасные части для гидравлических тележек WARUN (Варан)

Наименование запчастей	Цена от за шт. *
Ремкомплект гидроузла рохли	1 300 руб.
Масло гидравлическое (1 л.)	350 руб.
Смазка консистентная (400 мл)	1 200 руб.
Колесо (ведущее) опорное рохли (ступица — алюминий; контактный слой — резина)	1 250 руб.
Колесо (ролик) малое грузовое рохли (полиуретан) 80х70	650 руб.
Пружина гидроузла рохли	550 руб.
Клапан перепускной гидроузла Рохли	700 руб.

* Цена на запасные части для гидравлической тележки WARUN (Варан) может варьироваться в зависимости от комплектации тележки.

Ремонт гидравлических тележек WARUN

Гидравлическая тележка является самым популярным оборудованием на торговых точках, небольших складах, в транспортных компаниях. Она не обладает сложными механизмами или чувствительными микросхемами, но зато с ее помощью можно легко перемещать грузы с различным весом на небольшие расстояния. Несмотря на отсутствие дополнительных функций и электроцепей, постоянная эксплуатация рохли приводит к износу ее трущихся частей. Компания SkyGroup осуществляет диагностику и **ремонт**

гидравлических тележек WARUN.

Основные неисправности и способы их устранения

Постоянно обновляющийся модельный ряд и появление более усовершенствованных систем гарантирует их длительную работу. Как правило, механизмы выходят из строя по следующим причинам:

- Выработка ресурса на роликах;
- Неправильная эксплуатация;
- Превышение допустимого веса груза;
- Захват поддонов не на всю длину вилок;
- Попадание твердых предметов между частями движущихся элементов, что приводит к заклиниванию деталей ходовой;
- Механические поломки;
- Множественные циклы накачивания гидропривода;
- Отсутствие смазки.

Как и любое другое оборудование, гидравлическая тележка нуждается в периодическом осмотре и обслуживании. Своевременная замена гидромасла, смазочных материалов и других комплектующих позволяет значительно увеличить срок службы транспортировщика. Важно помнить о том, что самостоятельная попытка устранения неисправностей может усугубить ситуацию и привести к необратимым последствиям.

Для удобства заказчика наша компания предоставляет выездную бригаду, укомплектованную диагностическим оборудованием, необходимыми запчастями. С ее помощью ремонт любого уровня сложности проводится непосредственно на объекте клиента. Таким способом можно восстановить различное складское оборудование в течение нескольких часов без длительного простоя, не нарушая привычный режим работы предприятия.

Наши опытные специалисты обладают глубокими знаниями гидравлических систем, поэтому проводят **ремонт гидравлических тележек WARUN** с гарантией 60 дней на выполненные работы. Оформить заявку на выезд ремонтной бригады можно через специальную форму на сайте компании. Там же есть возможность заказа обратного звонка. В удобное время по вашему адресу подъедут сервисные инженеры, которые быстро и качественно устранят все неполадки.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Приобретая технику в SKYG, Вы всегда сможете получить качественное сервисное и гарантийное обслуживание в нашем центре или в любой точке страны у наших представителей, а также любые запчасти со скидкой для постоянных клиентов.



АРЕНДА СКЛАДСКОЙ ТЕХНИКИ

У нас Вы можете взять в аренду любую представленную в каталоге модель техники. Гибкая система скидок и срока аренды позволят сэкономить значительную сумму.

ОТПРАВЛЯЕМ ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РФ



Обратившись в SKYG, Вы получите возможность доставки складской техники и оборудования в любую точку нашей страны + грамотное и быстрое оформление всех необходимых сопроводительных документов на технику.



SG Sky-Group
Все для склада
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СКЛАДА
НОВАЯ И Б/У

- Складская Техника
- Штабелёры
- Тележки
- Погрузчики

- Аренда
- Продажа
- Сервис
- Запчасти

www.skyg.ru
☎ 8 (495) 221-11-63
☎ 8 (800) 500-41-28
✉ info@skyg.ru